

Ficha de Campo - Vistoria Técnica

Zoneamento	NumeroPonto	CoordenadaX	CoordenadaY	Data
ROS	02	655649	7745188	01/04/2015

Local

Lote jusante a rua Getúlio Vargas

Rua

Antônio Albuquerque

Numero

42

Complemento

Próximo a Fábrica de Chocolates.

Diagnóstico da Condição Local

Situação	Drenagem	Ocupação	Vegetação
<input type="checkbox"/> Alto de Encosta	<input type="checkbox"/> Natural	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Esparsa
<input type="checkbox"/> Meia Encosta	<input type="checkbox"/> Construída Superficial	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média
<input checked="" type="checkbox"/> Pé de Encosta	<input type="checkbox"/> Construída Profunda	<input checked="" type="checkbox"/> Elevada	<input type="checkbox"/> Densa
<input type="checkbox"/> Talude de Mineração	<input type="checkbox"/> Eficiente	<input type="checkbox"/> Controlada	<input checked="" type="checkbox"/> Rasteira
<input type="checkbox"/> Talude de Escavação	<input type="checkbox"/> Parcialmente Obstruída	<input type="checkbox"/> Desordenada	<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea
<input type="checkbox"/> Cortes	<input type="checkbox"/> Totalmente Obstruída	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Inexistente
<input type="checkbox"/> Aterros	<input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		
<input type="checkbox"/> Baixadas			
<input type="checkbox"/> Outra			

Natureza e Descrição de Evento Geotécnico

Data Ocorrência

Natureza	Dimensão
<input type="checkbox"/> Escorregamento Rotacional	<input type="checkbox"/> Superficial (<2,0m)
<input type="checkbox"/> Escorregamento Translacional	<input checked="" type="checkbox"/> Média (>2,0m e <10,0)
<input type="checkbox"/> Queda e/ou Rolamento de Blocos	<input type="checkbox"/> Profunda (>10,0m)
<input checked="" type="checkbox"/> Escoamentos (Rastejos e Corridas)	
<input type="checkbox"/> Erosão Superficial	
<input type="checkbox"/> Ravinas e Voçorocas	
<input type="checkbox"/> Inundação Assoreamento	
<input type="checkbox"/> Processo Complexo	

Declividade da Encosta

<input type="checkbox"/> < 30%	<input type="checkbox"/> 30% a 60%
<input type="checkbox"/> 60% a 100%	<input checked="" type="checkbox"/> >100%

Estado de Atividades e Materiais

<input type="checkbox"/> Ativo	<input checked="" type="checkbox"/> Inativo Dormente	<input type="checkbox"/> Inativo Estabilizado
<input type="checkbox"/> Blocos	<input type="checkbox"/> Detritos	<input type="checkbox"/> Solo
		<input checked="" type="checkbox"/> Misturas

Litologia

Aterro com origem em filito, de coloração cinza escura, textura silto arenosa com argilosa e quantidade variável de pedregulho de granulometria fina a grossa, caracterizando perfil superficial de aterro sem compactação formal.

<input type="checkbox"/> Xisto	<input checked="" type="checkbox"/> Filito	<input type="checkbox"/> Itabirito	<input type="checkbox"/> Quartzito	<input type="checkbox"/> Canga	<input checked="" type="checkbox"/> Solo
--------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--

Mecanismos Potenciais de Instabilização e Riscos Associados

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <i>Deficiência de Cobertura Vegetal</i> | <input type="checkbox"/> | <i>Ocupação de Bacias Naturais de Drenagem</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Comprometimento da Rede de Água Pluvial</i> | <input type="checkbox"/> | <i>Inundação e Assoreamento</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Deficiência do Sistema de Drenagem Superficial</i> | <input type="checkbox"/> | <i>Ocupação Desordenada do Meio Físico</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Desestabilização por Desagregação Superficial</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Natureza Inadequada das Construções</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Fraturamento do Maciço Rochoso</i> | <input type="checkbox"/> | <i>Existência de Ravinas e/ou Voçorocas</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Fluxo de Água Subterrâneo</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Ruptura de Obra de Contenção Inadequada</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Descalçamento de Talude por Corte</i> | <input type="checkbox"/> | <i>Ruptura de Obra de Contenção Mal Executada</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Fundações com Baixa Capacidade de Carga</i> | <input type="checkbox"/> | <i>Acumulação de Lixo ou Entulho</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Execução de Botaforas ou Aterros Mal Compactados</i> | | |

Outros (Especificar)

Tráfego permanente de veículos na via que apresenta abatimento.

Danos Associados

Possíveis danos ao patrimônio público e privado e a segurança de pessoas.

Avaliação de Riscos

- | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Existe Risco Potencial de Perda de Vida Humana</i> | <i>Estimativa de Perdas de Vidas</i> | 12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Existe Risco Potencial de Perda de Danos Construtivos</i> | <i>Moradias Envolvidas</i> | 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Existe Risco Potencial de Perda de Infraestrutura Urbana</i> | | |
| <input type="checkbox"/> | <i>Existe Risco Ambiental</i> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Probabilidade de Danos Ocasionalis</i> | | |
| <input type="checkbox"/> | <i>Probabilidade Remota de Danos</i> | | |

Natureza e Descrição de Evento Geotécnico

- | <i>Prioridade de Intervenção</i> | <i>Soluções Recomendadas</i> | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Imediata</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Manutenção do Sistema de Drenagem Existente</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Médio Prazo Sem Evolução</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Execução de Drenagem Superficial</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Médio Prazo Com Evolução</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Execução de Drenagem Profunda</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Observação a Longo Prazo</i> | <input type="checkbox"/> | <i>Execução de Cobertura Vegetal</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Praticamente Nula</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Retaludamento</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Nenhuma</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Reconstrução do Aterro</i> |
| | | <input type="checkbox"/> | <i>Estabilização de Blocos Isolados</i> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Obras de Contenção</i> |
| | | <input type="checkbox"/> | <i>Remoção de Construções / Realocação de Pessoal</i> |

Outra Solução (Especificar)