

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Naércio França



REPRESENTAÇÃO: 84/21

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 30518
Correspondência Recebida
Em 08/03/21
Ass. 17 Hs e 49 Min

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que envie a presente **REPRESENTAÇÃO** ao Sr. Cléber Ribeiro, Superintendente da SANE OURO, para tomada de providências em relação ao abastecimento de água e tratamento de esgoto para os moradores da localidade de Bocaína, e que apresente todas as providências a serem tomadas, conforme as ponderações abaixo:

Os moradores da comunidade de Bocaína, tendo em vista um sistema rudimentar de captação e abastecimento de água na localidade, com canos pendurados precariamente sobre curso d'água poluído; observando a intensa emissão de particulados pela empresa BEMIL, vizinha ao conjunto do perímetro urbano, que atinge inclusive as casas próximas ao apiário flores; observando a qualidade da água, e tendo como referência a quantidade de resíduos sedimentadas diariamente nas caixas de água das residências, tanto no tempo de chuvas quanto em tempos de seca; observando que a captação é feita próximo a um pasto de animais; que há esgoto vazando sobre a rua do Cruzeiro a vários meses; solicita:

1. Que sejam envidados esforços para análise laboratorial da qualidade da água na localidade, sobretudo, referentes ao Ph da água de consumo, fator essencial à preservação da saúde da população local;
2. Manutenção e reforma geral urgente do sistema de abastecimento da localidade com um sistema de filtragem mais eficiente e a substituição de tocos de madeira por ventosas; e,
3. Revisão urgente da rede de esgoto.

O encanamento passa sobre o córrego do funil, que recebe esgoto. Este cano é preso precariamente com arame farpado e diversas vezes cai no córrego, principalmente em períodos chuvosos. O encanamento está descoberto em alguns pontos e pode ser quebrado por animais. Nesse encanamento tem uns furos para a retirada de ar, daí ao invés de ter um sistema específico para isso, que se não me chama ventosas, tem uns tiquinhos de madeira, que se soltam com o tempo e também ficamos sem água por isso. O ladrao da caixa d'água não tem um destino adequado, daí a água destrói uma rua de terra e infiltra nas casas.

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Naércio França



Sala de Sessões, 8 de Março de 2021.

Naércio França Ferreira
Vereador Naércio França - REP

APROVADO em única discussão

For

Sala das Sessões, 9 de março de 21

[Signature]

Presidente

Com 11 votos a favor e com — votos contra

AP. Luiz

AP. Marcelo Luciano