



**CÂMARA
MUNICIPAL
DE OURO PRETO**
LEGISLANDO PARA CIDADANIA

REPRESENTAÇÃO: 188/25

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 48674
Correspondência Recebida
Em 05/08/25
Ass. 14h15 e 13h08 Min

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo-assinado requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja a presente REPRESENTAÇÃO encaminhada a Empresa Saneouro solicitando intervenções **urgentes** na rede de esgoto que está se misturando com a rede pluvial em frente a Matriz de São Gonçalo, no distrito de Amarantina.

Constatou-se recentemente que a rede de esgoto está se misturando com a rede pluvial, o que tem ocasionado sérios transtornos à população local. Essa situação representa um grave risco à saúde pública, uma vez que o esgoto sanitário está sendo escoado de forma inadequada, contaminando águas pluviais e podendo atingir áreas de uso comum, inclusive residências e espaços de lazer e convivência da comunidade.

A água pluvial e água fluvial estão se misturando, o que vem causando um enorme mau cheiro e problemas de saúde, além de aumentar o risco de contaminação e doenças. Essa mistura pode comprometer a qualidade da água, prejudicar o meio ambiente e gerar transtornos para a comunidade. É importante tomar medidas para evitar essa situação e garantir a preservação da saúde e do meio ambiente. Cabe ressaltar ainda que, por se tratar de uma área próxima a Matriz, frequentada por moradores de todas as idades, a situação demanda ação imediata para garantir a segurança sanitária e o bem-estar da população. Solicito informações sobre o cronograma para a resolução deste problema, informando a esta Casa quais medidas urgentes e cabíveis estão sendo tomadas. É importante destacar que a urgência, a fim de garantir que a situação seja tratada com a devida prioridade. Inclusive, uma moradora já realizou diversos protocolos junto à Saneouro sem obter uma solução adequada.

Diante do exposto, solicitamos com máxima URGÊNCIA uma vistoria técnica no local e a adoção das medidas necessárias para a regularização das redes de esgoto e pluvial, a fim de evitar a continuidade dos danos ambientais e sociais já constatados.

NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904
335670

Vereador Naércio Ferreira - PSD

Assinado de forma
digital por NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2025.08.05
13:06:39 -03'00'

APROVADO em única discussão

Por Sala das Sessões, 5 de agosto de 25

Presidente

Com 12 votos a favor e com — Votos contra

AR- Raulo e Raulo

página 1 / 2

Sala de Sessões, 5 de Agosto de 2025.

Naércio Franga Ferreira
Vereador Naércio Ferreira - PSD

04/08/2025
82620000001-4 17981658000-7 00000001000-9 21172507000-0



Saneouro
GSEMA BRASIL - MIP

MATRÍCULA 2117-2		MES/ANO DO AVISO 07/2025
NOME ENDEREÇO MORADOR: SILVANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PROPRIETÁRIO: JOAO ALVES PEREIRA R. DA MATRIZ, 51 B. DIST AMARANTINA, OURO PRETO/MG - CEP 35412-000		
LICENCIAMENTO 01.09.1505.0005.5890.0001	GRUPO 15	ALÍQUOTA DO ADEUSAMENTO Y205190455

AVISO DE DÉBITO/CORTE

Prezado(a) Cliente, para evitar que seu nome seja incluído no cadastro do SPC/ SERASA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO e que haja Interrupção / Corte (Lei Federal 11.445/2007, art.40) nos serviços de água/esgoto fornecidos para seu imóvel, pedimos a gentileza de que regularize imediatamente seus débitos vencidos, abaixo discriminados. O prazo para inclusão no SPC é de 10 dias após o vencimento da fatura. Em caso de dúvidas, procure o setor de Atendimento ao Público da SANEOURO, de segunda à sexta-feira das 08:00h às 17:00h. ESTE COMUNICADO NÃO PRORROGA OU INVALIDA AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM AVISOS DE DÉBITO/CORTE ANTERIORES. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este comunicado.

DOCUMENTO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	DIAS VENC.	VALOR (R\$)
Fatura	06/2025	03/07/2025	20	134,18

DATA EMISSÃO: 23/07/2025 HORA EMISSÃO: 12:20



Saneouro
GSEMA BRASIL - MIP

MATRÍCULA 2117-2	MES/ANO DO AVISO 07/2025
VENCIMENTO 21/08/2025	VALOR A PAGAR 134,18

82660000001-0 34181658000-3 00000002071-9 03962507000-6

82660000001-0 34181658000-3 00000002071-9 03962507000-6





