

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 48858

Correspondência Recebida

Em 18/08/25Ass. VERA Hs e 17h05 Min**CÂMARA
MUNICIPAL
DE OURO PRETO**
LEGISLANDO PARA CIDADANIA**INDICAÇÃO: 28³/25**À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro PretoAPROVADO em único discussão

Por

Sala das Sessões, 26 de agosto de 25Ricardo

Presidente

Com 13 votos a favor e com - Votos contraAP. Ricardo

Senhor Presidente,


Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, que ouvido o Plenário, seja a presente INDICAÇÃO encaminhada ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras solicitando providências imediatas para realização da manutenção do corrimão que está pendurado e o bueiro solto na rua Beco das Rosas, próximo ao nº 59 - Barra.

Justificativa:

Esses problemas representam sérios riscos à segurança dos moradores e transeuntes da região. O corrimão, estando solto ou pendurado, pode causar acidentes, principalmente com idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, que dependem desse apoio para locomoção segura. Já o bueiro danificado ou fora do lugar compromete a drenagem da via e oferece perigo iminente de quedas, além de facilitar o acúmulo de lixo e a proliferação de vetores de doenças.

Diante disso, é imprescindível que o poder público adote medidas imediatas para reparar esses danos e garantir a integridade física da população, bem como preservar a infraestrutura urbana. A solicitação visa prevenir acidentes e promover um ambiente mais seguro e digno para os munícipes.

Sala de Sessões, 18 de Agosto de 2025.


Vereador Zé do Binga - PV