

Há demanda para o Catete na planilha de implantação , verificar se trata do mesmo caso para registrar. Há possibilidade de haver duplicidade na planilha de implantação também por pedido de diferentes pessoas. Identificando, registre.

Att,

Nilson Efigênio Gomes

Departamento de Eletrificação

3559-3334

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Segue relatório fotográfico para atender ao ofício 96/21: solicitação de vistoria e implantação na rua do catete, santo Antônio do Leite.

Repro 105/21

Comarca Municipal de Ouro Preto
Protocolo

31355





Recibida

18 05 21

36l 17:23



OuroLuz RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OPLUZ0025/21



Protocolo de vistoria: EE236422 / Representação 96/21

Data de vistoria: 07/04/2021

Protocolo de execução: AY827378

Data de execução: 06/05/2021