



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional de Minas Gerais
Núcleo de Apoio Administrativo

OFÍCIO Nº 109245/2025/NAA - MG/SRE - MG

Belo Horizonte, 12 de maio de 2025.

Ao Senhor
VANTUIR ANTÔNIO DA SILVA
Presidente
Câmara Municipal de Ouro Preto
Praça Tiradentes, 41 - Centro
CEP 35400-000 - Ouro Preto/MG

Assunto: Ofícios nº OF-SEC/25-02-128 e OF-SEC/25-02-131.

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 41930
Correspondência Recebida
Em 23 05 / 25
Ass. Gene Hs e 16h18 Min

Senhor Presidente,

1. Reportamo-nos aos ofícios em referência, que encaminham cópias das Representações nº 42/2025, de autoria do Vereador Luiz Gonzaga, e nº 44/2025, de autoria do Vereador Luciano Barbosa, respectivamente, e que tratam de solicitações para manutenção da rodovia BR-356/MG, nas proximidades do acesso à antiga fábrica de tecidos no bairro Padre Faria e providências acerca de erosão na Rodovia do Contorno, nas proximidades do local conhecido como "Antigo Bigode".
2. Informamos que as recuperações serão executadas por meio do contrato de manutenção vigente, restando apenas a conclusão do projeto por parte da Supervisora do DNIT.
3. Com relação à erosão identificada nas proximidades da antiga fábrica de tecidos no bairro Padre Faria, na rodovia entre Ouro Preto e Mariana, o problema já é de conhecimento desta Autarquia. O processo erosivo iniciou-se devido à ruptura do dispositivo de drenagem pluvial, direcionando um fluxo muito grade da água sobre a saia do aterro, desencadeando um processo erosivo, conforme pode ser observado no Relatório Fotográfico Erosão km 100,4 BR-356/MG (21095376) - cópia anexa.
4. Todas as medidas necessárias para solucionar a questão já foram tomadas. Já realizou-se o isolamento da área afetada, redirecionando o fluxo de água pluvial e desenvolveu-se o projeto executivo, que atualmente está em fase de análise. Assim que o projeto for aprovado, a obra de recuperação da área será executada imediatamente no âmbito do Contrato de manutenção UT6-763/2024, assinado com a Construtora ETHOS.
5. Sendo essas as informações a serem prestadas no momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Documento assinado digitalmente)
ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

Anexos: I - Relatório Fotográfico Erosão km 100,4 BR-356/MG (SEI nº 21095376).

Relatório Fotográfico - Rodovia BR-356/MG

Processo N°50606.000919/2025-19 (Demanda Externa: Vereador/Câmara Municipal) – Trata-se de solicitação de reparos para tratamento de erosão identificada no km 100,400, próximo à antiga fábrica de tecidos de Mariana.

