

Bom dia.

## Representação 236/2024 - Informações sobre Falta de Energia (Vereador Vantuir Antônio da Silva)

Andre S Barbosa Goncalves <andresbg@cemig.com.br>
Para: "debora@cmop.mg.gov.br" <debora@cmop.mg.gov.br>

Prezada Débora,

Em atenção ao pedido encaminhado pelo vereador Vantuir, informamos que o setor de **Qualidade de Energia** realizou a análise das ocorrências de falta de energia registradas nos endereços encaminhados:

Rua das Flores, nº 32, Riacho, Amarantina

Rua Santa Efigênia, nº 01, Riacho, Amarantina

Rua Santa Efigênia, nº 17, Riacho , Amarantina

Recebemos as seguintes informações da área técnica:

Avaliamos o fornecimento de energia, tomando como objeto de análise a unidades consumidoras informadas.

Foram considerados os registros de interrupções no período entre 01/09/2024 e 18/02/2025. O atendimento é realizado pelo alimentador IRO17.

Apesar de todos os esforços, temos situações que fogem ao controle da Cemig, uma vez que as linhas de distribuição são expostas a fatores externos, tais como: abalroamentos, inundação, descargas atmosféricas, pássaros, entre outros. Estes eventos podem provocar variações de tensão de curta duração (VTCD) ou interromper o fornecimento de energia elétrica, principalmente em períodos chuvosos.

Observa-se que para a instalação 3003847200, a Cemig atendeu aos indicadores de continuidade de fornecimento da energia para os indicadores de DIC, FIC e DMIC (indicadores monitorados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL).

## Ações Realizadas para melhoria no fornecimento de energia

- Executada poda a partir do religador 229920, que por sua vez atende o ponto de instalação 3003847200, no dia 25/10/2024, minimizando assim, interrupções derivadas de árvores
- Poda de 5165 árvores
- 67 Serviços de Limpeza de Faixa
- 243 serviços de estrutura

De modo geral, o sistema elétrico da região tem passado por manutenções preventivas envolvendo estruturas, podas e limpeza de faixa, mapeadas pelas inspeções realizadas. As anomalias identificadas estão sendo executadas de acordo com o risco para o sistema elétrico, sendo que as críticas são executadas em urgência.

Att.,

## **André Gonçalves**

Relacionamento com Poder Público - RC/PP

(+55) 31 99747-1928

www.cemig.com.br



Classificação: Direcionado