

OFÍCIO Nº 167-2025

Ouro Preto, 26 de maio de 2025.

À Câmara de Vereadores De Ouro Preto

A/C. Ilmo. Sr. Vantuir Antônio da-Silva

Presidente

Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo  
Nº 48117  
Correspondência Recebida  
Em 05/06/25  
Ass. VERA Hs e 16h12 Min

**Assunto:** Resposta à Representação nº 128/25, autoria: Vereador Ricardo Gringo

**Referência:** Manutenção de esgoto, rua da Abolição, nº 198, Piedade

Prezado,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem por meio deste oferecer resposta à representação em epígrafe.

Em atenção ao solicitado a Saneouro informa que no dia 23 de maio do corrente ano, designou uma equipe técnica da Concessionária a comparecer à rua da Abolição, nas adjacências do nº 198, bairro Piedade, onde executou vistoria das redes de esgotamento sanitário que atendem o endereço.

Mediante verificação foi constatada a necessidade de desobstrução da rede de esgoto, sendo válido ainda destacar que a obstrução foi ocasionada pelo descarte de materiais inadequados na rede. Tal desobstrução foi executada por meio do procolo de serviços nº 3134582, conforme evidenciado no relatório fotográfico, figura 1:



**SANEOURO**

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi  
CEP: 35402-179 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000  
saneouro@gsinima.com.br



FIGURA 1. DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO: RUA DA ABOLIÇÃO, PIEDADE. (PROTOCOLO DE SERVIÇOS Nº 3134582)

A Concessionária destaca a importância do correto manejo de resíduos e do descarte apropriado de materiais como responsabilidades fundamentais para a eficácia dos serviços de coleta. O descarte inadequado de substâncias impróprias na rede de esgoto compromete o desempenho do sistema, podendo provocar extravasamentos e impactos ambientais significativos.

Nesse sentido, a Saneouro mantém um compromisso contínuo com a educação ambiental, promovendo ações de conscientização junto à comunidade. Essas iniciativas são veiculadas por meio de seus canais oficiais de comunicação e também por intermédio de palestras educativas oferecidas em parceria às escolas da rede municipal através de visitas educativas às estações de tratamento com o objetivo de orientar a população sobre a importância da destinação adequada dos resíduos, contribuindo para a preservação das estruturas públicas, a melhoria da qualidade de vida coletiva e a conservação dos recursos naturais.

Nada mais havendo a tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
**Evaristo Bellini**  
Superintendente  
Evaristo Bellini  
Superintendente  
CPF: 490.619.256-49

**SANEOURO**

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi  
CEP: 35402-179 | Ouro Preto - MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000  
saneouro@gsinima.com.br



# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Gabinete do Vereador Ricardo Gringo



REPRESENTAÇÃO: 28/25

Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo  
Nº 47764  
Correspondência Recebida  
Em 13/05/25  
Ass. VERA Hs e 13h55 Min

À Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, respeitosamente, requerer que seja encaminhada representação à empresa Saneouro, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico no município de Ouro Preto, nos seguintes termos:

Solicita-se que a Saneouro realize vistoria técnica e adote providências imediatas quanto à existência de esgoto a céu aberto nos fundos da Rua da Abolição, nº 198, no Bairro Piedade, bem como em suas proximidades.

Justificativa:

A situação relatada por moradores da região representa sérios riscos à saúde pública, à segurança sanitária e ao meio ambiente, além de configurar uma violação ao direito fundamental de acesso a condições adequadas de saneamento básico.

O esgoto exposto gera mau cheiro, atrai insetos e aumenta o risco de contaminações, afetando especialmente crianças e idosos residentes na área.

Diante do exposto, solicitamos o encaminhamento desta representação à Saneouro para que sejam apuradas as causas do problema e adotadas, com urgência, medidas corretivas e estruturais necessárias.

Sala de Sessões, 13 de Maio de 2025.

APROVADO em única discussão

Por RICARDO JULIO  
Sala das Sessões, 13 de maio de 2025  
CORREA:729313

Assinado de forma digital  
por RICARDO JULIO  
CORREA:72931310620  
Dados: 2025.05.13 13:25:27  
-03'00'

10620  
Vereador Ricardo Gringo - REP

Com 12 votos a favor e com 0 Votos contra  
Presidente



AR - marcio  
AP - lauriano