

PREFEITURA DE OURO PRETO

Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar

Ouro Preto/MG - 35400-000

(31) 3559-3200



**OURO
PRETO**

www.ouopreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

OFÍCIO 001587/2025

Ouro Preto, 20 de agosto de 2025.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 84/2025

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

Encaminho a Comunicação Interna 7800/2025, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, em resposta ao **Requerimento nº 84/2025** de autoria da Vereadora Lílian França.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Governo

Andyara Rafaela Calazans
Secretária Municipal Interina de Governo

PREFEITURA DE OURO PRETO

Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar
Ouro Preto/MG - CEP: 35400-000
Telefone: (31) 3559-3200



www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Ouro Preto, 3 de junho de 2025.

COMUNICAÇÃO INTERNA
7800/2025

DE: Moisés dos Santos - Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

PARA: Yuri Borges Assunção - Secretário Municipal de Governo

Assunto: Resposta ao requerimento nº 84/2025 Câmara Municipal

Prezado Secretário,

Venho por meio deste informar que a solicitação do requerimento nº 84/2025, encaminhado pela Câmara Municipal de Vereadores, à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, trata-se de um questionamento diagnosticado no ano de 2021, tendo em vista os ofícios 131/2021 e 336/2021 ambos encaminhados para a Secretaria Municipal de Obras, a fim de providências, tendo em vista a interdição feita à época.

O requerimento advindo da Câmara cita orientações da Defesa Civil, portanto informo que ao que cabe a Defesa Civil em relação a recuperação da ponte as considerações permanecem as mesmas, a solicitação deve ser feita à Secretaria competente.

Atenciosamente.

Moisés dos Santos
Sec. Mun. de Segurança e Trânsito
Prefeitura Municipal de Ouro Preto


Moisés dos Santos
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

Ofício nº 131/2021/COMPDEC

COPIA

Ouro Preto, 03 de Maio de 2021.

Ilmo Senhor
Antônio Simões Neto
Secretário Municipal de Obras.



Assunto: Reparos nos encostos da ponte situa na rua São Gonçalo em Amarantina.

Prezado Senhor,

A equipe da Defesa Civil compareceu ao endereço na São Gonçalo no distrito de Amarantina, para verificação das condições estruturais da ponte. E constatou que os encostos, apoios das extremidade e que funcionam como contenção, apresentam patologias significativas que podem prejudicar a finalidade de uso.

Diante disso, solicita-se uma vistoria no local e que tome as providências a fim de minimizar os riscos de eventuais colapsos ou impedimentos de utilização.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



Neri Moutinho Rômulo

Coordenador da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC
Secretaria Municipal de Defesa Social.



Leandro Cruz Cavalieri

Agente de Defesa Civil (Engenheiro Civil) - COMPDEC
Secretaria Municipal de Defesa Social





Foto 1 – Vista da ponte vistoriada.



Foto 2 – Vista da patologia observada. Trincas no encontro da ponte, podendo indicar alguma movimentação.

Handwritten signature



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

Coordenadoria da Defesa Civil – COMPDEC
Rua Conselheiro Santana, 14, Pilar -Ouro Preto – MG
Tel. (31) 3559-3121



Foto 3 – Vista da patologia observada na outra extremidade. Trinca no encontro da ponte, podendo indicar alguma movimentação.

Handwritten signature



Ofício nº 336/2021/COMPDEC

Ouro Preto, 26 de outubro de 2021.

Ilmo Senhor
Antônio Simões Neto
Secretário Municipal de Obras

Assunto: Interdição e solicitação de construção de novos blocos de ancoragem ou novos reforços nos encontros da ponte situada na rua São Gonçalo em Amarantina.


Prezado Senhor,

A equipe da Defesa Civil compareceu ao endereço na São Gonçalo no distrito de Amarantina, no dia 25 de outubro para nova vistoria das condições estruturais da ponte.

Constatamos que os encontros, apoios das extremidades que funcionam como contenção, apresentam patologias significativas que comprometeram as propriedades da ponte e devido às previsões de mais chuvas convectivas na região sua finalidade de uso pode ser significativamente prejudicada.

Mediante o risco e às medidas de prevenção para segurança da população que por ali transita, a Defesa Civil juntamente com a OUROTRAN optou pela interdição da ponte supracitada e solicita desta secretaria uma vistoria no local para que as providências cabíveis de minimização dos danos e riscos de eventuais colapsos sejam realizados.

Há duas rotas alternativas que seguem em anexo no mapa, que precisam ser melhoradas. Pedimos que sejam verificadas a possibilidade imediata de melhorias desses acessos uma vez que há pessoas no local com





dificuldades de locomoção e provavelmente utilizarão tais vias como opção de rota em caso de alguma emergência.

Seguem em anexo fotos tiradas in loco da situação atual.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,



Cynara Gramigna Perdigão
(Engenheira Civil) - COMPDEC
Secretaria Municipal de Defesa Social



Neri Moutinho Rômulo
Coordenador da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC
Secretaria Municipal de Defesa Social



Foto 1 – Vista da patologia em um dos blocos de ancoragem. Trincas de recalque e cisalhamento no encontro da viga do tabuleiro ponte, podendo indicar alguma movimentação ou risco de colapso



**OURO
PRETO**
MUNICÍPIO

Coordenadoria da Defesa Civil – COMPDEC
Rua Conselheiro Santana, 14, Pilar -Ouro Preto – MG
Tel: (31) 3569-3121




Foto 2 – Vista da patologia observada na outra extremidade Trinca no encontro da ponte, podendo indicar alguma movimentação. Não conseguimos identificar ferragens em ambos os blocos de ancoragem.

Handwritten signature or mark.



Foto 3 - Vista da movimentação sofida em um dos blocos

ROTAS ALTERNATIVAS DE DESVIO PARA A PONTE SOBRE O RIO SÃO GONÇALO EM AMARANTINA- OURO PRETO






50000021967

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete da Vereadora Lilian Albuquerque



REQUERIMENTO: 84/25

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 97046

Correspondência Recebida

Em 18/03/25

Ass. 11:00 Hs e 12:42 Min

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

A Vereadora abaixo-assinada requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, que o presente **REQUERIMENTO** seja encaminhado, solicitando informações e providências por parte do Conselho Municipal do Transporte e Trânsito (CMTT) da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, da Chefia do Gabinete, do Prefeito Municipal, do e da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito sobre a necessidade de manutenção e restauração da Ponte de São Gonçalo, localizada na esquina da Rua da Olaria, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto.

Existe laudo da Defesa Civil que condena a utilização dessa ponte, inclusive já houve tentativas de interditá-la até que providências fossem tomadas. No entanto, os moradores não possuem uma alternativa de acesso, tornando a intervenção da Prefeitura ainda mais urgente. Ademais, a prefeitura precisa tomar medidas preventivas urgentes, pois o tráfego de veículos pesados na região é intenso, o que agrava o risco estrutural e compromete ainda mais a segurança da comunidade.

Os moradores da localidade relatam que a ausência de uma manutenção regular na referida ponte tem causado transtornos constantes, especialmente para os residentes próximos e aqueles que necessitam transitar pelo local diariamente. O avanço da degradação, somado ao peso do tráfego e à falta de manutenção, compromete a segurança da população e pode resultar em impactos ainda mais graves, inclusive comprometendo o deslocamento e os serviços urbanos na região.

Diante do exposto, solicita-se:

- Informações sobre a atual periodicidade das inspeções e manutenções na Ponte de São Gonçalo;
- A inclusão da localidade no cronograma de manutenções preventivas e corretivas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
- A avaliação de soluções alternativas que possam minimizar os riscos estruturais e garantir a segurança da comunidade local.


JUSTIFICATIVA



Ouro Preto

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete da Vereadora Lilian Albuquerque



A falta de manutenção adequada na Ponte de São Gonçalo tem causado riscos diários aos moradores e transeuntes, comprometendo a segurança viária e podendo resultar em problemas de mobilidade e impactos socioeconômicos negativos. Dessa forma, é imprescindível a atuação do poder público para garantir a restauração e manutenção deste equipamento essencial, proporcionando melhores condições de acessibilidade e segurança para a população local.

Sala de Sessões, 16 de Março de 2025.

LILIAN FRANCA Assinado de forma digital
por LILIAN FRANCA
ALBUQUERQU ALBUQUERQUE:9136051063
0
E:91360510630 Dados: 2025.03.18 10:51:45
-03'00'

Vereadora Lílian França - PP

APROVADO em cumulo discussão
Por _____
Sala das Sessões, 18 de março de 2025

Presidente
Com 12 votos a favor e com — Votos contra
AR = Gringo e Kuruzu